



L_{max} - długość osłony w stanie rozciągniętym mm
L_{min} - długość osłony w stanie ściśniętym mm
n - ilość żeber mm
FB - wysokość żebra mm
S = skok = $L_{max} - L_{min}$ mm
c - szerokość ramy końcowej mm
h - wysokość ramy końcowej mm
E - grubość ramy końcowej mm
B - szerokość zewnętrzna osłony mm
H - wysokość zewnętrzna osłony mm
b - szerokość wewnętrzna mm